


【新規追加コマンド・メニュー一覧表】


機能0	機能1	機能2	機能3	チェック機能
直線	平行線	幅片側 幅両側 幅2線		<input checked="" type="checkbox"/> 連続指定
円弧	弧	2線間		
曲線	楕円	通常 平行 径両端	通常 面角度 通過点	
点	重心点			
文字	通常 枠内 バールーン		複数行	●オプション 1行の最大桁数 <input type="checkbox"/> ウィンドウの端で折り返す <input type="checkbox"/> 作図結果も折り返す <input type="checkbox"/> 末尾の空行を取り除く
移動	回転 反転 拡大縮小 ネスティング	角度 上下 左右 通常 フリーネスト		● <input type="checkbox"/> レイヤ指定 (別図面へ可能) ●S: 水平/垂直
複写	回転 反転 拡大縮小	角度 上下 左右 通常		● <input type="checkbox"/> レイヤ指定 (別図面へ可能)
変更	文字	複数行		●オプション 1行の最大桁数 <input type="checkbox"/> ウィンドウの端で折り返す <input type="checkbox"/> 作図結果も折り返す <input type="checkbox"/> 末尾の空行を取り除く
部品	記号	雲マーク 面の指示	連続点	●条件: 「分割(数)」 ● <input type="checkbox"/> 曲線補間
修正	●ノッチ			
寸法	要素 編集	直径 合計		●条件: 「種類:引出表示」 ●条件: 「段差:位置指定」
計測	距離 周長	●複数点間	●対角点 ●連続点 ●交差枠	
セル	データベース G.リスト	編集 呼出	データ修正	● <input type="checkbox"/> レコード修正 ●オプション 1ファイル1ウィンドウ 呼出後ダイアログを閉じない 最新の情報に更新

【追加機能概要(抜粋)】


<直線-平行線-幅2線>





<円弧-弧-2線間>




<変更-文字-複数行>




<修正-ノッチ> V型・U型・角型




<点-重心点> 外周要素を指示



外周要素を指示+ 内周を指示



<移動-ネスティング-フリー ネスト-S: 水平/垂直>



<計測-距離-複数点間>

